

車主常見問題 FAQ

RALLYE FORGED WHEEL KIT | 10吋鍛造拉力輪圈組

後卡鉗座主動安全升級說明

TSN-2026-03

FAQ

Version 1.0

2026-06

Q1 | 本次通報是輪圈本體有問題嗎？
不是。

本次通報並非針對輪圈本體。

本次對應零件為套件中的後卡鉗座
Rear caliper seat。

若車輛為原廠後卡鉗配置，則十吋後輪
本體使用不受本通報影響。

Q2 | 哪些產品適用？

本次通報適用於 2018 年發售之：
RALLYE FORGED WHEEL KIT
10吋鍛造拉力輪圈組

Q3 | 本次對應的是哪一個零件？

本次對應零件為套件中的後卡鉗座
Rear caliper seat。

該零件為對應 Brembo 後卡鉗配置使用。

若採用原廠後卡鉗配置，則不會使用本
通報所指之後卡鉗座。

Q4 | 為什麼需要進行本次升級？

FASS 於既有產品檢視中，評估原後卡鉗
座需進行安全升級，以降低該配置持續
使用時可能產生之斷裂風險。

因此，FASS 已完成改良後卡鉗座之設計
與製作，並提供符合範圍之車主進行升
級更換。

Q5 | 更換前是否可以繼續使用？

若車輛目前仍使用本通報所指之後卡鉗
座，FASS 建議於完成升級更換前暫停使
用該配置。

若車輛為原廠後卡鉗配置，則十吋後輪
本體使用不受本通報影響。

如無法確認目前車輛配置，請先與 FASS
聯繫確認。

Q6 | 是否需要費用？

本次升級所需之改良後卡鉗座及寄送費
用，將由 FASS 提供與負擔。

拆裝工資及其他非本次升級範圍之處
理，需由車主自行負擔。

本次處理為主動安全升級服務，不屬於
原產品保固延長。

Q7 | 車主需要如何安排？

FASS 將依當年產品登錄資料，主動聯繫
原登錄車主。

若未接獲聯絡，或為二手車主，可透過服
務信箱與 FASS 聯繫，並提供以下資訊：

姓名 | 聯絡電話 | Email
產品 S/N 或產品照片

FASS 將依產品狀態與車主回覆順序，安
排後續改良件寄送及必要協助。

Service Contact
service@fass.com.tw

FASS