

主動安全升級通報

Technical Service Notice

RALLYE FORGED WHEEL KIT | 10吋鍛造拉力輪圈組 後卡鉗座升級更換說

TSN No. FASS-TSN-2026-03

發布日期: 2026 / 06 / 15

Version 1.0

01 範圍

2018 年發售之 RALLYE FORGED WHEEL KIT

10吋鍛造拉力輪圈組。

S/N : 196 500 0XX

本通報針對套件中之後卡鉗座 (Rear caliper seat)

02 說明

後卡鉗座為對應 Brembo 後卡鉗配置使用之零件。

FASS 於既有產品檢視中，評估原後卡鉗座需進行安全升級，以降低該配置持續使用時可能產生之斷裂風險。

若車輛為原廠後卡鉗配置，

則十吋後輪本體使用不受本通報影響。

03 升級


改良後卡鉗座已完成設計與製作。

符合本通報範圍之車主，

FASS 將提供改良後卡鉗座 供升級更換使用。

本次處理為主動安全升級服務，

不屬於原產品保固延長。



04 安排

若車輛目前仍使用本通報所指之後卡鉗座，

FASS 建議於完成升級更換前

暫停使用該配置。

FASS 將依 2018 年產品登錄資料，

主動聯繫原登錄車主。

若產品已轉售或轉讓，

請協助將本通報轉知現任使用者，

並由現任使用者與 FASS 聯繫確認。

service@fass.com.tw

FASS